

## 附录 5 “其他需要说明的事项” 相关说明

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计,环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求,本项目未编制了环境保护篇章,已落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

#### 1.2 施工简况

本项目新建项目,利用原有厂房,不增加占地面积,主要工程建设内容为稀土镁合金生产项目,环境保护设施的建设进度和资金得到了保证,项目建设过程中落实了环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

建设项目于 2016 年 03 月投产。2016 年 12 月完成编制自查评估报告,并上报环保部门备案。南京镝峰复合材料有限公司 2019 年 11 月对南京镝峰复合材料有限公司稀土镁合金生产项目进行建设项目竣工环保验收,并于同年 12 月委托江苏迈斯特环境检测有限公司对项目现场进行检测。江苏迈斯特环境检测有限公司接受委托后于 2019 年 12 月 30 日~2019 年 12 月 31 日到项目现场进行取样并带回实验室分析并编制完成了检测报告。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

项目未收到投诉意见。

### 2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定中提出的,除环境保护设施外的其他环境保护措施,主要包括制度措施和配套措施等,现将需要说明的措施内容和要求梳理如下:

#### 2.1 制度措施落实情况

##### (1) 环保组织机构及规章制度

本项目初步建立了环保组织机构,人员组成及职责分工明确。

(2) 环境风险防范措施

本项目尚未建立完善的环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

企业已按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

**2.2 配套措施落实情况**

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目周边无环境敏感点。

**2.3 其他措施落实情况**

无。

**3 整改工作情况**

本项目无整改情况。